


- łącznik mechaniczny
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna **Junior Top 4,4 Szybki Profil® SBS**
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie **Membrana PM**
- przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm
- styropian EPS 100-038
- paroizolacja bitumiczna: **Foalbit Al S40** lub **Glasbit G200 S40**
- warstwa gruntująca: **Siplast Primer® Szybki Grunt SBS**
- betonowa warstwa spadkowa
- konstrukcja żelbetowa
- obróbka blacharska - pas nadrynnowy
- obróbka blacharska - pas podrynnowy
- warstwa odcinająca - papa P64
- belka oporowa - przekrój skrzynkowy
- obniżyc o min 1 cm
- poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawędzi dachu)
- rynnna
- hak rynnnowy



A	GWARANCJA JAKOŚCI	B	STAN DACHU	C	PODKŁOŻE DACHU	D	WARSTWY TERMIZOLACYJNE	E	WARSTWY HYDROIZOLACYJNE	G	OPORNOŚĆ DACHU NA OGIENIĘ ZEBNĘTYRZĄY BzdPTI	H	SZCZELNOŚĆ IZOLACYJNOŚĆ NOSNOŚĆ OSNOJWA, REI
5	15 LAT	1	DACH NOWY WYKONWANY	1	BETON	1	STYROPIAN	3	POKRYCIE PAPOWE I DMWARSZTOWE	1	Klasyfikacja Nr-798, 10/08/ZM (ważna do 18.07.2010)	5	BRĄK KLASYFIKACJI

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie Membrana PM oraz
zgrzewalnej Junior Top 4,4 Szybki Profil® SBS
na podłożu betonowym, docieplone styropianem

Szczegół - okap z rynną

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE UL. BUDOWLAN YCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP

Investycja	Wodociąg komunalny Zwierzyn			Remont (modernizacja) stacji wodociągowej i ujęcia wody
Inwestor	Gmina Zwierzyn ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn			
Adres :	Owczarki Nr dz. 6/2, 47/2, 51/3, 51/5 Gmina Zwierzyn			
Treść	Szczegół wykonania pokrycia dachowego – okap z rynną			Nr rysunku 5.2
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	Jerzy Ozga	66/83/Gw	konstr-budowlano	
Sprawdził:				
Opracował	Jerzy Ozga	66/83/Gw	konstr-budowlano	
				Data 30.10.2012 r